


SCHEDA RILEVAMENTO DISSESTO MESSA IN SICUREZZA RIO DELLA VALLE – MOLINI			
 <p>UTM WGS84 UTM32 N: 5095600.728- E: 436973.615</p>			
SCHEDA DISSESTO		COMUNE	COD. ISTAT COMUNE
CAL-08		Calasca Castiglione	103014
BACINO		LOCALITÀ	
Anza		Molini	
SOGGETTO ATTUATORE INTERVENTO		SOGGETTO REALIZZATORE	
Unione montana delle valli dell'Ossola		Unione montana delle Valli dell'Ossola	
DESCRIZIONE DISSESTO			
L' alveo nel tratto contrassegnato è invaso da vegetazione arbustiva ed arborea. Tale situazione potrebbe determinare l'ostruzione della sezione di deflusso con conseguente effetto diga la cui rottura potrebbe determinare il sovralluvionamento delle aree poste a valle.			
CLASSIFICA DISSESTO	AV	TIPOLOGIA INTERVENTO	MA_R
DESCRIZIONE INTERVENTO			
Si tratta di asportare la vegetazione arbustiva ed arborea che ha colonizzato l'alveo del corso d'acqua per una fascia che ha una lunghezza complessiva di circa 120m e una larghezza media di 8m			
PRIORITY		massima 1	
		media 2	
		bassa 3	
IMPORTO COMPLESSIVO SCHEDA: <b>5.000 €</b> (comprensivo di IVA, spese tecniche, incentivo RUP)			
DESCRIZIONE E VALUTAZIONE DEI POTENZIALI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL'AMBIENTE			
L'intervento consentirà di migliorare il deflusso delle acque evitando che le acque possano, determinare l'accumulo, in tratti di passaggio obbligato, di materiale vegetale arbustivo ed arboreo, asportato durante eventi di piena.			

FOTO



Rio nel centro abitato di Molini



Rio a valle del centro abitato di Molini