


SCHEDA RILEVAMENTO DISSESTO
FENOMENO DISSESTIVO LUNGO L'ASTA DEL RIO DELLA MONTAGNETTA
 ESTRATTO BDRE



UTM

WGS84 UTM32 N: 5108632.82- E: 444164.04

SCHEDA DISSESTO	COMUNE	COD. ISTAT COMUNE	
1	Crevoladossola	D168	
BACINO		LOCALITÀ	
Fiume Toce		Caddo	
SOGGETTO ATTUATORE INTERVENTO		SOGGETTO REALIZZATORE	
Unione montana delle valli dell'Ossola		Unione montana delle Valli dell'Ossola	
DESCRIZIONE DISSESTO			
Trattasi di un'asta torrentizia con trasporto solido in alveo che ha determinato situazioni di erosioni diffuse con dissesti lineari lungo la stessa. Il dissesto interessa anche la diramazione in sinistra orografica la quale oltre ai dissesti descritti presenta porzioni di alveo parzialmente occluse			
CLASSIFICA DISSESTO	Dissesto idrogeologico asta torrentizia	TIPOLOGIA INTERVENTO	Difese spondali e disalveo
DESCRIZIONE INTERVENTO			
Si rende necessario procedere alla regimazione delle acque nella parte a monte mediante opere sia trasversali che longitudinali; occorre infine prevedere la risagomatura d'alveo in diverse porzioni.			
PRIORITA'	<input type="checkbox"/> massima 1		
	media 2		
	bassa 3		
IMPORTO COMPLESSIVO SCHEDA: 140.000 €			
DESCRIZIONE E VALUTAZIONE DEI POTENZIALI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL'AMBIENTE			

La condizione di rischio presente rende estremamente vulnerabile la porzione centrale dell'abitato di Caddo, esponendo le abitazioni sottese a detto corso d'acqua ad una condizione di rischio idrogeologico evidente. La necessità di intervento risulta codificata nel cronoprogramma degli interventi di riassetto inseriti nelle priorità di PRGC.