

SCHEDA RILEVAMENTO DISSESTO

MESSA IN SICUREZZA RIO LORIA – CASTIGLIONE

UTM WGS84 UTM32

N: 5096796.728 - E: 439339.936

SCHEDA DISSESTO	COMUNE	COD. ISTAT COMUNE	
CAL-09	Calasca Castiglione	103014	
BACINO		LOCALITÀ	
Anza		Castiglione	
SOGGETTO ATTUATORE INTERVENTO		SOGGETTO REALIZZATORE	
Unione montana delle valli dell'Ossola		Unione montana delle Valli dell'Ossola	

DESCRIZIONE DISSESTO

L' alveo nel tratto contrassegnato è invaso da vegetazione arbustiva ed arborea. Tale situazione potrebbe determinare l'ostruzione della sezione di deflusso con conseguente effetto diga la cui rottura potrebbe determinare il sovralluvionamento delle aree poste a valle.

CLASSIFICA DISSESTO	AV	TIPOLOGIA INTERVENTO	MA_R
---------------------	----	----------------------	------

DESCRIZIONE INTERVENTO

Si tratta di asportare la vegetazione arbustiva ed arborea che ha colonizzato l'alveo del corso d'acqua per una fascia che ha una lunghezza complessiva di circa 220m e una larghezza media di 8m

PRIORITA'	massima 1
	media 2
	bassa 3

IMPORTO COMPLESSIVO SCHEDA:

6.000 €

(comprensivo di IVA, spese tecniche, incentivo RUP)

DESCRIZIONE E VALUTAZIONE DEI POTENZIALI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL'AMBIENTE

L'intervento consentirà di migliorare il deflusso delle acque evitando che le acque possano, determinare l'accumulo, in tratti di passaggio obbligato, di materiale vegetale arbustivo ed arboreo, asportato durante eventi di piena.

FOTO



Rio nel centro abitato di Castiglione



Rio a valle del centro abitato di Calasca Dentro