




SCHEDA RILEVAMENTO DISSESTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALVEO TORRENTE ISORNO			
			
ESTRATTO BDRE 2019 UTM 32 - E 447715.46 N 5110667.81			
SCHEDA DISSESTO		COMUNE	COD. COMUNE
N°9		MASERA	103042
BACINO		LOCALITA'	
Torrente Isorno		Tratto a valle del ponte della Strada Provinciale n°71 tra Montecrestese e Masera	
SOGGETTO ATTUATORE INTERVENTO		SOGGETTO REALIZZATORE	
Unione Montana delle Valli dell'Ossola		Unione Montana delle Valli dell'Ossola	
DESCRIZIONE DISSESTO			
TORRENTE ISORNO Il Torrente Isorno, allo sbocco dalla relativa Valle nel fondovalle, immediatamente a valle del ponte della Strada Provinciale n°71 che collega Montecrestese e Masera, interferisce per un tratto della sponda orografica sinistra, con il territorio comunale di Masera; in tale zona è presente un grande accumulo di vegetazione spontanea che riduce ampiamente la sezione libera dell'alveo. Al fine di ripristinare la sezione idraulica utile si rende necessario intervenire con l'asportazione della vegetazione in alveo.			
CLASSIFICA DISSESTO	AV : Accumulo vegetazione in alveo	TIPOLOGIA INTERVENTO	Manutenzione Alveo
DESCRIZIONE INTERVENTO			
Al fine di garantire l'efficienza idraulica delle sezioni di deflusso delle acque, a valle del ponte sulla Strada Provinciale, occorrerà provvedere alla costante e periodica manutenzione dell'alveo, mediante il taglio e l'asportazione della vegetazione spontanea presente in alveo.			

PRIORITY	<input type="checkbox"/> massima	1
	<input checked="" type="checkbox"/> media	2
	<input type="checkbox"/> bassa	3
IMPORTO COMPLESSIVO SCHEDA € 25.000,00 (comprensivo di IVA, spese tecniche, incentivo RUP)		
DESCRIZIONE E VALUTAZIONE DEI POTENZIALI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL'AMBIENTE		
Ripristino della sezione utile di deflusso delle acque del Torrente Isorno nel tratto ricadente sul territorio comunale di Masera, a valle del ponte sulla Strada Provinciale n°71.		
FOTO		
<p>Dettaglio tratto di alveo a ridosso della difesa spondale in sinistra orografica</p> 		
 <p>Panoramica tratto oggetto di segnalazione visto da monte (ponte su strada provinciale)</p>		