

N_ID	L027
N_COMUNE	103014
COMUNE	CALASCA CASTIGLIONE
BACINO	ANZA
RIO/LOCALITA'	RIO VIGINO ORIENTALE / LOC. VIGINO
Cod_dissesto_1	AL
Cod_dissesto_2	ES
Cod_intervento_1	MA_M
Cod_intervento_2	MO_A
Tipologia_intervento	Movimentazione Materiale Manutenzione opera longitudinale
Priorità	1
Descrizione_interv_quantità	Saranno rimossi il materiale litoide e la vegetazione arbustiva ed arborea cresciuta in alveo dei rii di Vigino. Sottomurazione muro di sponda che sostiene la mulattiera.
Importo_lavori	40.000,00 euro
Finanziamento_ATO	
Note	
Prog prel	S
Prog def	
prog_esec	
Lavori_in_corso	
Lavori_conclusi	
Fine_lavori	
Data_compilazione	